TEPAOS - [Mapové okno č.2]

Systém Vyhledat Výběr Úpravy Objekt Režimy Seznamy Nástroje Nastavení Okna Zobrazit Nápověda

zakladni | Uložit | Odebrat | Tovární | Konfigurace

15 Mosty | 16 Propustky | 18 Cyklostezky | 25 Zastávkový záliv | 26 Zeleň | 27 Kryty ostrůvků | 28 Kryty tramvajových těles | 29 Parkoviště | 30 Schodiště | 31 Opěrné zdi | 32 Vjezdy, sjezdy | 33 Ostatní plochy | 70 Vjezdy | 101 Foto dokumentace | Konstrukce | 10 Konstrukce chodníků | 20 Konstrukce vozovky | Kryty chodníků | 11 Nátěry chodníků



Obrusné vrstvy vozovek - prohlížení Tepaos (gr.č.: 0/6721)

Číslo úseku		Ulice	
15150	8269	NA BYSTŘIČCE	329649

Číslo chodníku systémové vrstvy: 0

Hlavní | Povole... | Vlastník | Smlouvy | Protok... | Archiv... | Nezal... | Řezy | Prohlídky | Diagn... | Invent... | Lokaliz... | Pozná... | Historie | DTM

Materiál :	Litý asfalt MA 11 z více než 50% plochy	1	Tloušťka : 0,03 m
Stav :	Vyhovující-povrch s množstvím poruch	3	
Správce :	TSmO, a.s.	1	
Způsob zaměření :	Přesné (digitální technická mapa 2000-2006)	2	
Způsob pořízení :	Pasport	1	
Datum uvedení do provozu :	01.01.1990	Hodnota :	0,0 Kč/m2
Datum poslední kontroly :	28.04.2020	Plocha :	626,78 m2
Datum pořízení :	. .		
Datum platnosti záruční doby :	. .		
Typ komunikace :	Místní komunikace III.třídy (správní ROZHODNUTÍ)	6	

Zavřít

Rady a tipy: Aplikační moduly - Provozní a kapitálové události (PKU)

Ke každému grafickému objektu z předdefinované vrstvy lze evidovat záznamy popisující provozní či kapitálové události. Prostřednictvím modulu *PKU* lze u jakéhokoliv objektu evidovat a sumarizovat vynaložené prostředky na jeho pořízení a údržbu.

pos: | dist: 0 m, úhel: 0° | M: 1 : 605 | R: 0° | Tepaos | Výběr

Hledat | 10:24 27.07.2026